

DISCOS DE DESBASTE

Aplicación

- Para el trabajo con diferentes calidades de acero y acero inoxidable.
- Quitar costuras de soldadura, desbarbado, redondeo de bordes y aplanar superficies.
- Elevado arranque en poco tiempo.



CÓDIGO	D	H	ESPECIFICACIÓN	CÓDIGO	D	H	ESPECIFICACIÓN
7450881156030	115	6	A30P-BF 27C FAST CUT BASIC	7450881786030	178	6	A30P-BF 27C FAST CUT BASIC
7450881256030	125	6	A30P-BF 27C FAST CUT BASIC	7450882306030	230	6	A30P-BF 27C FAST CUT BASIC
7450881506030	150	6	A30P-BF 27C FAST CUT BASIC				